



# ACTIVOS IMOBILIÁRIOS AGÊNCIAS - 2020

Agências • Escritórios



22 de Junho - v1



## Agência/Escritório Dondo



CUANZA NORTE  
Rua Sá da Bandeira

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:  
104,5 m<sup>2</sup>: 1º Andar

ESTADO DO IMÓVEL:  
Necessita de pequenas obras

01

02



## Agência/Escritório Cazengo

CUANZA NORTE  
Rua: Cir, Cuanza Norte.

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:  
1804 m<sup>2</sup> Rês do Chão

ESTADO DO IMÓVEL:  
Necessita de pequenas obras





## Agência/Escritório do Sumbe



CUANZA SUL  
Sumbe

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: ?

ESTADO DO IMÓVEL:  
Obra inacabada

03

## Agência/Escritório Sumbe



CUANZA SUL  
Sumbe

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: ?

ESTADO DO IMÓVEL:  
Obra inacabada

04





## Agência/Escritório



CUANZA SUL

Sumbe

### CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:

#### ESTADO DO IMÓVEL:

Necessita de pequenas obras

05

## Agência/Escritório Quela



MALANJE:

Malanje

### CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:

1.250m<sup>2</sup> Rés do Chão

06

#### ESTADO DO IMÓVEL:

Necessita de pequenas obras





## Escritório



MALANJE:  
Comandante Dangerux

07

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:  
220m2 Rês do Chão

ESTADO DO IMÓVEL:  
Bom estado de conservação

08



## Agência/Escritório São José

BENGUELA  
Lobito

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:

ESTADO DO IMÓVEL:  
Necessita de pequenas obras





## Agência Massabi



CABINDA:

Cabinda

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:

1.250m<sup>2</sup> Rés do Chão

09

ESTADO DO IMÓVEL:

Necessita de pequenas obras

10



## Agência/Escritório Cabinda

CABINDA

Rua do Comercio, Cidade Baixa

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:

2100m<sup>2</sup> Rés do Chão

ESTADO DO IMÓVEL:

Necessita de grandes obras





## Agência/Escritório Tombolo



ZAIRE  
Tombolo

### CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:

1.250m<sup>2</sup> Rés do Chão

11

### ESTADO DO IMÓVEL:

Necessita de pequenas obras

12



## Agência/Escritório Belmore

KUITO  
Belmore

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: ?

ESTADO DO IMÓVEL:  
Necessita de grandes obras





## Agência Songo



UÍGE

Rua da Administração Municipal

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:

1.250m<sup>2</sup>

ESTADO DO IMÓVEL:

Necessita de pequenas obras

13

14

## Agência Muacandala



MOXICO

Rua Estrada Nacional 180. Bairro Sede,  
Camanongue

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: ?

ESTADO DO IMÓVEL:

Pronto à entrar





## Escritório



HUÍLA

Lubango

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: ?!!

ESTADO DO IMÓVEL:

Bom estado de conservação

15

## Escritório



HUÍLA

Lubango

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: ?!!

ESTADO DO IMÓVEL:

Bom estado de conservação



16



## Agência Cazenga



LUANDA

Cazenga

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: Loja  
250m<sup>2</sup>

17

ESTADO DO IMÓVEL:  
Necessita de Obras



## Agência Viana



LUANDA

Vila de Viana, Viana

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: Loja  
180m<sup>2</sup>

18

ESTADO DO IMÓVEL:  
Necessita de Obras



## Agência São Paulo



LUANDA

São Paulo, Luanda

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: Loja  
360m<sup>2</sup>

ESTADO DO IMÓVEL:  
Necessita de Obras

19

## Escritório - Rua da Missão



LUANDA

Kinaxixe

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: ?

ESTADO DO IMÓVEL:  
Necessita de Obras

20<sup>º</sup>





## Escritórios



LUANDA

Rua da Rádio, Alvalade

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: Loja  
430m<sup>2</sup>

ESTADO DO IMÓVEL:  
Necessita de Obras

21